

KINEMATYKA BRYŁY

Liczba stopni swobody - liczba niezależnych współrzędnych potrzebnych do określenia położenia punktu lub bryły w przestrzeni

Punkt poruszający się swobodnie w przestrzeni: 3 stopnie swobody (x,y,z)

Punkt poruszający się po pewnej powierzchni $F(x,y,z)=0$: 2 stopnie swobody. (Współrzędne punktu w czasie ruchu muszą spełniać równanie tej powierzchni, a więc tylko 2 współrzędne są niezależne.)

Punkt poruszający się po pewnej linii (krzywej lub prostej): 1 stopień swobody. (Linia wynika z przecięcia 2 powierzchni.)

Ogólnie liczba stopni swobody układu punktów materialnych: $s = 3n - k$
 k - liczba niezależnych równań, n - liczba punktów układu.

Położenie bryły w przestrzeni określają 3 punkty nie leżące na jednej prostej.

Do położenia 3 punktów potrzeba $3 \times 3 = 9$ współrzędnych. Z definicji bryły jako ciała sztywnego wynika, że odległości między tymi punktami muszą być stałe, tzn. w czasie ruchu muszą być spełnione 3 równania:

$$(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2 = a^2$$


$$(x_B - x_C)^2 + (y_B - y_C)^2 + (z_B - z_C)^2 = b^2$$

$$(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2 + (z_C - z_A)^2 = c^2$$

Wniosek: Bryła poruszająca się swobodnie w przestrzeni ma $9 - 3 = 6$ stopni swobody.

Twierdzenie:

W bryle sztywnej podczas dowolnego jej ruchu rzuty wektorów prędkości dwóch dowolnych jej punktów na prostą łączącą te punkty są sobie równe.



$$\overline{v_{Al}} = \overline{v_{Bl}}$$

Dowód: gdyby prędkości $\overline{v_{Al}}$ i $\overline{v_{Bl}}$ były różne, to w czasie ruchu odległość między punktami A i B zmieniałaby się, co nie może mieć miejsca w ciele sztywnym.

RUCH POSTĘPOWY BRYŁY

Df. Prosta łącząca dwa dowolne punkty bryły przemieszcza się równolegle.

Ruch postępowy może być prostoliniowy (każdy punkt bryły porusza się po torze prostoliniowym) lub krzywoliniowy.

Twierdzenie: Jeżeli bryła porusza się ruchem postępowym, to wszystkie jej punkty poruszają się po torach przystających i w każdej chwili t mają te same wektory prędkości i przyspieszenia.

Dowód:

Z def. ruchu postępowego i ciała sztywnego:

$$AB \parallel A_1B_1, \quad AB = A_1B_1 \rightarrow \bar{\rho} = \text{const}$$

$$\bar{r}_B(t) = \bar{r}_A(t) + \bar{\rho}$$


$$\frac{d\bar{r}_B}{dt} = \frac{d\bar{r}_A}{dt} + \frac{d\bar{\rho}}{dt}$$

$$\frac{d\bar{\rho}}{dt} = 0$$

$$\bar{v}_A = \bar{v}_B$$

$$\frac{d\bar{v}_B}{dt} = \frac{d\bar{v}_A}{dt}$$

$$\bar{a}_B = \bar{a}_A$$



Wniosek: ruch postępowy bryły jest w pełni określony jeżeli znamy ruch dowolnego jej punktu.

Bryła w ruchu postępowym może mieć 1, 2 lub 3 stopnie swobody (podobnie jak punkt).

RUCH OBROTOWY BRYŁY


Df. Wszystkie punkty bryły poruszają się po okręgach o środkach na jednej prostej zwanej osią obrotu.

Prędkości kątowe i przyspieszenia kątowe wszystkich punktów bryły są w danej chwili jednakowe.

Prędkość liniowa punktu zależy od jego odległości od osi obrotu.

$$v_K = \omega \cdot r_K$$

Punkty na osi obrotu są nieruchome.



Przekładnia zębata lub cierna

$$V_A = \omega_1 \cdot r_1$$


$$V_A = \omega_2 \cdot r_2$$

$$a_{tA} = \varepsilon_1 \cdot r_1$$

$$a_{tA} = \varepsilon_2 \cdot r_2$$

Przełożenie przekładni

$$i = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$



r – promień koła ciernego (promień podziałowy koła zębatego)

z – liczba zębów koła zębatego

n – liczba obrotów na jednostkę czasu

ω – prędkość kątowna (s^{-1})

ε – przyspieszenie kątowe

Przekładnia pasowa

$$v_A = v_B = v_p$$

(indeks „p” dotyczy pasa)

$$v_A = \omega_1 \cdot r_1$$

$$v_B = \omega_2 \cdot r_2$$


$$\omega_1 \cdot r_1 = \omega_2 \cdot r_2$$

$$a_{tA} = a_p = a_{tB}$$

$$a_{tA} = \varepsilon_1 \cdot r_1$$

$$a_{tB} = \varepsilon_2 \cdot r_2$$

$$\varepsilon_1 \cdot r_1 = \varepsilon_2 \cdot r_2$$



Przełożenie przekładni

$$i = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$